


Перечень основных деталей и узлов рубанка ручного электрического РЭ-1100-01

Утверждаю
Технический директор
Анисенков О.А.



Начальник технического
отдела:

Петров В.Г.

Инженер-технолог:

Самойленко М.А.

1.	Опора неподвижная	1
2.	Винт (4x12) саморез	4
3.	Винт (М4х8,5)	2
4.	Подставка в сборе	1
5.	Пружина 6,5х2,4х0,6	1
6.	Кронштейн	1
7.	Винт регулировочный	2
8.	Втулка	2

9.	Кронштейн глубины	1
10.	Корпус рубанка	1
11.	Платформа подвижная	1
12.	Пружина (21,8х53,4х2,5)	1
13.	Шкала	1
14.	Втулка поворотная	1
15.	Основание ручки	1
16.	Крышка ручки	1

17.	Клавиша	1
18.	Пружина (6х17х0,7)	1
19.	Стружкоотбрасыватель	1
20.	Винт (4х16) саморез	4
21.	Ограждение	1
22.	Щетка (5,9х8,9х13,6)	2
23.	Щеткодержатель в сб.	2
23.1	Щеткодержатель	2
23.2	Корпус щеткодержателя	2
24.	Кожух подвижный	1
25.	Пружина (14х3,6х1,2)	1
26.	Шарик Ø2,5	1
27.	Гильза	1
28.	Пружина (2,6х10х0,3)	1
29.	Выключатель (6А; 250V)	1
30.	Ручка дополнительная	1
31.	Винт (4х16) саморез	7
32.	Крышка рукоятки	1
33.	Конденсатор (0,22 μF; 275V)	1
34.	Дроссель	1
35.	Винт (4х14) саморез	2
36.	Пластина прижимная	1
37.	Трубка защитная	1
38.	Шнур сетевой 2м(2х0,75мм)	1
39.	Статор	1
40.	Винт (4х58) саморез	2
41.	Подшипник 626Z (6х19х6)	1
42.	Диафрагма	1
43.	Якорь (хвостовик М8хLН)	1
44.	Фланец левый	1
45.	Винт (4х16) саморез	6
46.	Подшипник 608Z (8х22х7)	2
47.	Фланец прижимной	2
48.	Винт (4х8,5) саморез	4
49.	Шкив ведущий М8хLН	1
50.	Гайка М8	1
51.	Шкив ведомый (большой)	1
52.	Ремень	1
53.	Кожух ремня	1
54.	Винт (4х16) саморез	4
55.	Подшипник 626Z (6х19х6)	1
56.	Фреза в сборе	1
56.1	Прижим ножа	2
56.2	Установочный винт	4
56.3	Нож	2
56.4	Основание ножа	2
56.5	Барабан	1
56.6	Винт (М5х8)	6